

Białystok dn. 12.01.2010 r.

WM.0134-1-2/10

**BUDREX - KOBİ Sp. z o.o.**  
**ul. Hetmańska 92**  
**15-727 Białystok**

## Referencje

**Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku**, z siedzibą w Białymstoku przy ul. Elewatorskiej 6, stwierdza, iż firma **Budrex – Kobi Sp. z o.o.** z siedzibą w Białymstoku przy ulicy Hetmańskiej 92, działając na podstawie zawartych umów WZP.3325-2/09 z dnia 02.06.2009r., Aneksu Nr 1 z dnia 27.07.2009r, oraz umowy WZP.3325-7/09 z dn. 24.09.2009r. zrealizowała w 2009r. zadanie inwestycyjne pod nazwą:

**„Przebudowa mostu przez rzekę Moszczonę (Moszczonkę) koło m. Maćkowicze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 640 droga nr 19 – Radziwiłłówka – granica państwa w km 5+910”**

**1. Parametry techniczne przebudowanego mostu drogowego:**

- Długość całkowita: 12,20 m,
- Szerokość całkowita: 11,56 m,
- Szerokość jezdni: 10,00 m,
- Klasa obciążeń B (400 kN) – wg. PN-85/S-10030.

**2. Zadanie obejmowało następujący zakres robót:**

- Wzmocnienie płyty pomostu poprzez jej pogrubienie,
- Zwiększenie nośności przez wzmocnienie konstrukcji za pomocą klejenia stali,
- Wykonanie nowych płyt przejściowych,
- Podniesienie oraz wykonanie skrzydełek,
- Wymiana izolacji poziomej płyty pomostu,
- Wykonanie izolacji poziomej płyt przejściowych,
- Wykonanie belek podporęczowych,
- Wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni na obiekcie oraz na dojazdach,
- Wykonanie nawierzchni z żywicy na opaskach żelbetowych,
- Wykonanie dylatacji bitumicznej,
- Montaż barieroporeczy na obiekcie,
- Montaż bariery sprężystej na dojazdach,
- Wykonanie nowego systemu odwodnienia pomostu,
- Wykonanie odwodnienia na dojazdach do mostu,
- Uzupelnienie ubytków betonu w konstrukcjach betonowych,
- Umocnienie stożków, rowu oraz opasek z kamienia polnego,
- Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej,
- Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji betonowej,
- Wykonanie schodów skarpowych.

**3. Prace prowadzono w okresie od 17.06.2009r do 15.12.2009r.**

**4. Wartość robót wykonanych brutto: 931 860,36zł.**

Prace wykonano rzetelnie, z dotrzymaniem terminów realizacji. Firma wykazała się dobrą organizacją robót, odpowiednim zapleczem technicznym oraz wykwalifikowaną kadrą techniczną.

**D Y R E K T O R**

mgr inż. Józef Władysław Sulimo